ANEXA nr. 3 LA HCL 37/2026

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ BACĂU

OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ŞI AGROCHIMICE BACĂU
Strada George Bacovia nr. 20, Bacău
Telefon/ fax: 0234. 514 730; ospa.bacau@yahoo.com; ospa.bc@madr.ro

Oficiul de studii pedologice
și agrochimice
BACĂU
Nr. 952
anul 2026 luna 08 ziua 07

STUDIU PEDOLOGIC

privind încadrarea în clase de calitate şi pretabilitatea terenului pentru folosinţa PĂŞUNE

BENEFICIAR: PRIMĂRIA COMUNEI RACOVA

OBIECTIV: Pretabilitatea terenului cu identificare în planul cadastral al comunei Racova prin T 13/1, parcelele cadastrale 354, 356, 357 şi 358 – număr cadastral 63523, situat în extravilan, cu scopul stabilirii clasei de calitate a terenului cu folosinţa PĂŞUNE conform extrasului de carte funciară şi stabilirea sarcinilor ce revin asupra terenului (categoria de folosinţă actuală)

2026

I. INTRODUCERE

Studiul este întocmit ca urmare a solicitării înaintate PRIMĂRIA COMUNEI RACOVA, județul Bacău, prin nota de comandă nr. 673 din 03.06.2026, urmată de achiziția directă nr. DA 40624301 din 15.06.2026.

Scopul studiului este de a stabili starea de calitate actuală și încadrarea în clase de calitate, precum și pretabilitatea terenului la folosința actuală a terenului înregistrată în cartea funciară, respectiv PĂȘUNE / pășuni (P) – pășuni cu tufărișuri și mărăcinișuri, în vederea stabilirii categoriei de folosință a terenului / schimbarea categoriei de folosință, **implicit actualizarea categoriei de folosință a terenului** pentru imobilul înregistrat în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. De asemenea, în funcție de lucrările ameliorative, se urmărește respectarea normelor privind evidența, protecția și ameliorarea fondului funciar, prin gruparea pedoameliorativă a terenurilor în vederea amenajării, organizării și exploatării pajiștilor, fiind impuse anumit cerințe și măsuri de amenajare și ameliorare.

Suprafața studiată este de 183.442 m^2, identificată prin nr. cadastral 63523 și amplasată în tarlaua 13/1, parcelele cadastrale 354, 356, 357 și 358. Aceste terenuri sunt considerate, conform PLANUL CADASTRAL AL COMUNEI RACOVA (ediția 1990), astfel:

a) PDT 354 - *categorie de folosință a terenului clasificată ca „pădure și alte terenuri forestiere (PD) – tufărișuri și mărăcinișuri (T)”*;
b) PT 356 - *categorie de folosință a terenului clasificată ca „pășune cu tufărișuri și mărăcinișuri (PT)”*;
c) F 357 - *categorie de folosință a terenului clasificată ca „fâneață (F)”*;
d) P 358 - *categorie de folosință a terenului clasificată ca „pășune (P)”*.

Terenul studiat aparține domeniului privat al comunei Racova, drept de proprietate dobândit prin Lege, conform extrasului de carte funciară pentru informare, respectiv *Act Administrativ* – HOTĂRÂREA nr. 55 din data de 29.10.2025, emis de CONSILIUL LOCAL RACOVA și *Act Administrativ* – ADRESA nr. 8622 din data de 04.12.2025, emis de PRIMĂRIA COMUNEI RACOVA.

Studiul se bazează pe executarea a 3 profile de sol reprezentative. Din 2 profile au fost recoltate 7 probe de sol, analizate în laboratorul O.S.P.A. Bacău, rezultatele analizelor fiind prezentate în buletinul de analize, anexat (Tabelul nr. 5 – BULETIN ANALIZE PEDOLOGICE).

O parte din datele de caracterizare a terenurilor, din punct de vedere pedologic, sunt preluate din studii anterioare aferente perimetrului.

Terenul studiat este prezentat pe extrasul de plan cadastral anexat, scara 1: 5 000 – HARTA UNITĂȚILOR DE SOL-TEREN (U.S.T.).

II. CARACTERIZAREA TERENURILOR ŞI SOLURILOR

Stabilirea pretabilităţii terenurilor la folosinţe agricole şi starea de calitate a terenurilor se bazează pe cunoaşterea caracteristicilor de sol-teren (U.S.T.[1] sau T.E.O.[2]).

Relieful:

- versant inferior (U.S.T. 1.1b şi 2);
- versant mijlociu (U.S.T. 1.1a şi 1.3);
- versant superior (U.S.T. 5.1 şi 5.2);
- ravene (U.S.T. 1.2 şi 1.4);
- glacis deluvo-proluvial (U.S.T. 3.1, 3.2 şi 5.2).

Microrelieful este determinat de eroziunea în adâncime (ogaşe), sau de alunecările de teren (valuri stabilizate, trepte semistabilizate, abrupturi de surpări); pe U.S.T. 3 există un microrelief de conuri de dejecţie.

Neuniformitatea terenului este diferită:

- foarte slabă (4,9% din suprafaţa studiată);
- slabă (14,2% din suprafaţa studiată);
- moderată (17,6% din suprafaţa studiată);
- puternică (47,4% din suprafaţa studiată);
- foarte puternică (12,5% din suprafaţa studiată).

Remarcăm că versanţii sunt slab afectaţi de eroziune în suprafaţă, dar puternic de eroziune în adâncime.

Legat de relief, precizăm că trupul de teren se desfăşoară între 200-290 m altitudine absolută.

Litologia terenului este contituită din luturi, nisipuri şi pietrişuri. Solurile sunt formate pe luturi deluvo-coluviale (specifice versanţilor) şi pe depozite fluviatile (proluviale); depozite fluviatile, pe <10% din suprafaţa studiată.

Clima

Temperatura medie anuală este de 8,5 - 9°C; precipitaţiile medii anuale sunt de cca 575 mm/m^2; prin corecţie (în funcţie de pantă şi permeabilitatea solului), acestea coboară sub 500 mm

[1] U.S.T. = Unitate de Sol - Teren
[2] T.E.O. = Teritoriu Ecologic Omogen

(pe 75% din suprafața studiată); numărul mediu anual de zile cu îngheț este 125 (pe intervalul 1 XI – 31 III); numărul de zile tropicale este în medie de 25 pe an; vânturile dominante sunt din NV și SE.

Hidrologia

Terenul este situat în bazinul Bistriței (pe stânga râului); ravenele din perimetru se varsă în Bistrița (în albii părăsite).

Apa freatică este la adâncimi de peste 6 m, pe 90% din suprafața studiată; pe 18 000 m^2 (U.S.T. 3) nivelul freatic este la 3 – 5 m adâncime.

Pe glacis (U.S.T. 4) apar izvoare de coastă temporare.

Solurile

Terenul se caracterizează prin prezența a trei tipuri de sol: *regosol, aluviosol* și *faeoziom.*

La nivel de detaliu sunt separate 5 U.S.[3]-uri, și anume:

1. **Regosol calcaric**, proxicalcaric, lutos hiposheletic pe lutos hiposcheletic, format pe luturi deluvo-coluviale mijlocii, erodat slab prin apă. Este extinsă pe 109.922 m^2, ce reprezintă 59,92% din suprafața studiată. Este dezvoltat pe luturi (lutoase - lutonisipoase); este afectat de ravenație și procese deluviale (alunecări în trepte semiactive și surpări semiactive-active). Pantele sunt puternice → abrupte (este „pieptul" spre platoul interfluvial Siret – Bistrița).

2. **Regosol calcaric-molic**, proxicalcaric, lutoargilos hiposcheletic pe lutoargilos hiposcheletic, format pe luturi mijlociu-fine, erodat slab prin apă. Este extinsă pe 20.220 m^2, ce reprezintă 11,02% din suprafața studiată. Este dezvolatat pe luturi deluvo-coluviale mijlciu-fine; este afectat de ravenație (ogașe adânci de tranzit); alunecările sunt relativ stabilizate; pantele sunt moderate, pe versant inferior.

3. **Aluvisol calcaric-scheletic**, proxicalcaric, gleizat slab, cu adâncimea orizontului „q"[4] la 76 – 100 cm adâncime, lutonisipos hiposcheletic pe lutonisipos subscheletic, format pe depozite fluviatile mijlocii cu schelet suprapuse pe luturi aluviale excesiv scheletice. Este extinsă pe 18.000 m^2, ce reprezintă 9,81% din suprafața studiată. Este dezvolatat pe depozite proluvo-aluviale; pantele sunt slabe (3 → 10%); beneficiază de aport freatic.

4. **Faeoziom calcaric-scheletic**, proxicalcaric, puțin profund, lutos hiposcheltic pe lutoargilos hiposcheltic, proxicalcaric, format pe luturi deluvo-coluviale mijlocii suprapuse pe pietrișuri, erodat slab prin apă. Este extinsă pe 12.000 m^2, ce reprezintă 6,54% din suprafața

[3] U.S. = unitate de sol
[4] Orizont „q" – excesiv scheletic

studiată. Este dezvoltat pe luturi suprapuse pe pietrișuri; are ogașe mici de tranzit și microrelief în valuri stabilizate; sunt faze când este afectat de infiltrații laterale (de versant).

5. **Faeoziom cambic-scheletic**, levigat slab, puțin profund, lutos hiposcheletic pe nisipolutos subscheletic, format pe luturi cu schelet suprapuse pe pietrișuri, erodat slab prin apă. Este extinsă pe 23.300 m^2, ce reprezintă 12,7% din suprafața studiată. Este dezvoltat pe luturi suprapuse pe nisipuri cu schelet; este solul de racord cu platoul (Dl. Saldați). Este un spațiu relativ arid (apa freatică la peste 15 m, sol cu permeabilitate foarte mare → excesivă, vâmtuire |muchie între verssant și platou|). Deși solul are eroziune slabă, aceasta este mai mult sau mai puțin geologică; solul are un orizont „Aț" de cca 6 cm.

Caracterizarea unităților de sol și a terenurilor este prezentată și în Tabelul nr. 1 – CARACTERIZAREA UNITĂȚILOR DE SOL-TEREN (U.S.T.), anexat.

Conform Ordinului MADR 387/2017 *pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților*, este necesar întocmirea studiul pedologic și agrochimic în vederea stabilirii claselor de calitate, precum și pretabilitate terenului.

III. PRETABILITATEA TERENULUI LA FOLOSINȚA PAJIȘTE NATURALĂ

Metodologia de elaborare a studiilor pedologice stabilește criteriile de pretabilitate la folosința pajiște naturală. Tabelul nr. 2 – PRETABILITATEA U.S.T.-URILOR LA FOLOSINȚA PAJIȘTE NATURALĂ (PĂȘUNE/ FÂNEAȚĂ), anexat, prezintă natura și intenstitatea limitărilor pentru pajiște.

În perimetrul examinat sunt prezente următoarele limitări:

- precipitațiile medii anuale corectate (D)[5];
- panta terenului (P);
- eroziunea în adâncime (R);
- alunecările de teren (F);
- neuniformitatea terenului (U);
- volumul edafic util (V);
- adâncimea mare a nivelului freatic (Q).

Intensitatea limitărilor este pentru:

- P – extrem de severe (pe 13.000 m^2), severe (pe 53.922 m^2), moderate (pe 43.000 m^2) și reduse (pe 49.220 m^2);
- R – extrem de severe (13.000 m^2), severe (10.000 m^2) și moderate (136.142 m^2);
- F – extrem de severe (23.000 m^2), moderate (86.992 m^2) și reduse (pe 32.220 m^2);
- U – severe (23.000 m^2), moderate (86.922 m^2) și reduse (32.220 m^2);
- D – severe (66.922 m^2), moderate (75.220 m^2) și reduse (41.300 m^2);
- V – moderate (23.300 m^2) și reduse (30.000 m^2);
- Q – reduse (165.442 m^2); pe U.S.- ul 3 există aport freatic.

Eroziunea în suprafață (E) nu apare ca limitare, dar riscul de eroziune este foarte mare pe 130.142 m^2 (71% din suprafața studiată).

Trupul de teren studiat are:

- 18.000 m^2, teren de clasa a II-a de pretabilitate;
- 88.520 m^2, teren de clasa a III-a de pretabilitate;
- 53.922 m^2, teren de clasa a IV-a de pretabilitate;
- 23.000 m^2, teren de clasa a VI-a de pretabilitate.

Clasa a VI-a de pretabilitate este un teren impropriu pentru folosința pajiște naturală (pășune); în această clasă sunt cuprinse U.S.T.- urile 1.2 și 1.4.

[5] În paranteză – simbolul limitării.

IV. BONITAREA TERENURILOR (CLASA DE CALITATE PENTRU FOLOSINȚA PAJIȘTE NATURALĂ – PĂȘUNE / FÂNEAȚĂ)

Ordinul MADR 362/2021, stabilește clasa de calitate a terenurilor agricole în funcție de nota de bonitare a folosințelor respective. Ca atare, s-a procedat la bonitarea terenurilor din perimetrul studiat [6] pentru păşune / fâneață. Terenul va fi parțial schimbat ca folosință (actualizarea categoriei de folosință), astfel pentru terenul de calitate slabă→foarte slabă și nepretabil pentru folosința agricolă (care și-au pierdut capacitate de producție), va fi fezabilă folosința actuală de „PDT" - categorie de folosință a terenului clasificată ca „pădure și alte terenuri forestiere (PD) – tufărișuri și mărăcinișuri (T).

Tabelul indică factorii (=indicatorii) de bonitare care penalizează nota de bonitare maxim posibilă (100), când toți factorii sunt optimi. În cadrul parcelei cadastrale studiate, pedologic apar ca nefavorabile în diferite grade următorii:

- precipitațiile medii anuale corectate;
- panta terenului;
- alunecările de teren;
- adâncimea apei freatice;
- textura solului;
- rezerva de humus;
- volumul edafic util.

Tabelul nr. 4 – BONITAREA U.S.T.-URILOR PENTRU FOLOSINȚA PAJIȘTE NATURALĂ (PĂȘUNE/FÂNEAȚĂ), redă notele obținute pe fiecare U.S.-T.E.O.. Nota medie ponderată pentru pajiște naturală pe suprafața studiată (parcela cu nr cadastral 63523) este **29**, ceea ce se încadrează la clasa de calitate a IV-a în condiții naturale.

Clasele de calitate se diferențiază în funcție de fiecare T.E.O., astfel în perimetrul studiat avem următoarele clase de calitate [6]:

- clasa a II-a (calitate bună) pe 18.000 m^2;
- clasa a III-a (calitate mijlocie) pe 35.300 m^2;
- clasa a IV-a (calitate slabă) pe 63.220 m^2;
- clasa a V-a (calitate foarte slabă) pe 66.922 m^2.

Bonitarea terenurilor agricole reprezintă operațiunea complexă de cunoaștere aprofundată a condițiilor de creștere și rodire a plantelor și de determinare a gradului de favorabilitate a acestor condiții pentru fiecare folosință și cultură (deoarece un teren paote fi nefavorabil pentru anumite folosințe și culturi dar favorabil pentru altele), prin intermediul unui sistem de indici tehnici și de

[6] Vezi, Tabelul nr. 4, anexat.

bonitare. Bonitarea naturală se efectuează pe baza unor parametri biofizici sintetici, convertiți în indicatori de caracterizare ecologică a solurilor și terenurilor sau indicatori ecopedologici (M.E.S.P. – Metodologia elaborării studiilor pedologice, 1987, vol. III).

Nota de bonitare naturală se exprimă în puncte de la 1 la 100 și se stabilește pentru teritoriul cartat pe unități de teritoriu ecologic omogene (T.E.O.) pentru folosințe/culturi (arabil, vii, livezi, pășuni și fânețe).

Gruparea terenurilor în 5 clase de calitate se va face după cum urmează:

- clasa a I-a → 81-100 de puncte de bonitare (calitate foarte bună);
- clasa a II- a → 61-80 de puncte de bonitare (calitate bună);
- clasa a III- a → 41-60 de puncte de bonitare (calitate mijlocie);
- clasa a IV- a → 21-40 de puncte de bonitare (calitate slabă);
- clasa a V- a → 1-20 de puncte de bonitare (calitate foarte slabă).

O.S.P.A. - Bacău

V. CERINȚE DE LUCRĂRI AMELIORATIVE

Conform tabelului nr. 3 – GRUPAREA AMELIORATIVĂ A TERENURILOR , anexat, terenurile au următoarele clase ameliorative:

- Terenuri cu pajişti aparent fără limitări (clasa I) pe 13,2% din suprafața studiată, situate jos la 200 m a.a.[7], pe glacis, sau sus pe versant superior slab înclinat;

- Terenuri cu pajişti cu limitări moderate (clasa III) pe 26,8% din suprafața studiată, situate diferit pe glacis, versant inferiorşi versant superior slab-moderat înclinat;

- Terenuri cu pajişti cu limitări severe (clasa IV) pe 47,40% din suprafața studiată, situate pe versant inferior şi mijlociu;

- Terenuri cu pajişti cu **limitări excesive**, neameliorabile (**clasa VI**) pe 12,55% din suprafața studiată, situate în ravene cu procese de surpări.

Din tabel rezultă cele două limitări majore (ravenația/eroziunea în adâncime – factorul R şi alunecările/surpările de teren – factorul F).

1. Lucrări şi măsuri antierozionale:

- prevenirea accelerării eroziunii în suprafață pe toate U.S.T.- urile, cu excepția U.S.-ului 3 (Aluviosol); în primul rând U.S.- urile 1 şi 2, cu risc foarte mare; este necesar să organizăm benzi de protecție silvică (tufăriş şi arbori) pe cubele de nivel cu lățimi [8]: de 6-10 m pe pantele de 20-25%; de 20 m pe pantele de 25-35%; de 40 m pe pantele de 35-50%; la peste 50% pantă se va împăduri total; pe U.S.T.- ul 4 (cu panta de 15-20% - cod p17), benzile silvice pot lipsi, în contextul acestuia.

De asemnea, toate lucrările în pajişte se vor efectua pe curba de nivel (inclusiv păşunatul); atenție la densitatea covorului ierbos; nu se va păşuna excesiv (=păşunat limitat/ rațional).

- combaterea eroziunii în adâncime prin praguri; cleionaje, fascine, împădurire;

- pe Râpa Neamțului (U.S.T. 1.4, alături de 1.2) vor fi integrate într-o amenajare de torenți;

- pe U.S.T.- ul 5.2 se va executa un val de pământ adecvat;

- combaterea alunecărilor de teren se pune în principal pentru cele în trepte (U.S.T. 1.1 şi 1.3) prin împăduriri locale, dirijarea scurgerilor de suprafață, nivelari capitale locale, captarea izvoarelor de coastă temporare ce apar la baza alunecărilor; este necesară şi combaterea ogaşelor şi ravenelor.

Nivelările locale pot fi în benzi mai mult sau ma puțin perpendiculare pe pantă.

Surpările au loc în ravene şi se vor stabiliza prin amenajarea torenților.

Debuşeele se vor consolida (şi prin împădurire); acestea sunt situate pe U.S.T.- urile 2 şi 4.

---

[7] a.a. = altitudine absolută.

[8] Distanța între benzi poate fi de maxim 50 m pe pante de 25-35% (p30) şi de 25 m pe pante de 35-50% (p42); este bine ca benzile silvice să fie la schimbare de pantă; în acest sens şi denivelările determinate de tipul de alunecări (TSS) pot fi marcate prin arbori adecvați (bezi de 5-6 m).

2. Lucrări și măsuri agropedoameliorative:

- degajări și scoatere de cioate sunt necesare pe toate U.S.T.- urile (cu excepția U.S.T- urilor 1.2 și 1.4 nepretabile la folosința pajiște); procentele de acoperire sunt redate în tabelul nr. 1, anexat; precizăm că un procent de 10-20% din vegetația lemnoasă are peste 10 cm diametru;

- nivelare de exploatare;

- îndepărtarea pietrelor (dacă au apărut la suprafață);

- distrugerea mușuroaielor (8-10% din suprafața studiată);

- grăpare (mai ales în urma lucrărilor);

- martoanele de la îndepărtarea vegetației lemnoase se pot folosi organizat și adecvat pentru stoparea ogașelor;

- fertilizare;

- supraînsămânțare și mai ales însămânțare/ reînsămânțare; alegerea speciilor adecvate condițiilor pedoclimatice;

- pășunatul rațional; local poate fi limitat.

În încheiere, precizăm că microrelieful în trepte de alunecare este un avantaj în organizarea (amenajarea) pajiștii antierozional și hidroameliorativ (vezi, limitarea D, din tabelul nr. 2).

3. Fertilizarea păşunii [9] conform datelor agrochimice preliminare existente

Plan de fertilizare

Nr. UST	Suprafața - m^2 -	Producția scontată	Indici agrochimici / doze recomandate (kg s.a./ ha)		
			Indice-azot	Aprovizionarea cu:	
				Fosfor (P_2O_5)	Potasiu (K_2O)
1.1	33 000	3000 kg/ha fân	2.7	22 ppm	155 ppm
			88 kg/ha	5 kg/ha	10 kg/ha
1.2	10 000		-	-	-
1.3	53 922		-	-	-
			88 kg/ha	5 kg/ha	15 kg/ha
1.4	13 000		-	-	-
2	20 220		3.4	37 ppm	500 ppm
			82 kg/ha	0	0
3.1	9 000		3.8	23 ppm	125 ppm
			80 kg/ha	5 kg/ha	15 kg/ha
3.2	9 000		-	-	-
			80 kg/ha	5 kg/ha	15 kg/ha
4	12 000		4.5	27 ppm	370 ppm
			70 kg/ha	5 kg/ha	0
5.1	6 300		5.3	10 ppm	140 ppm
			60kg/ha	25 kg/ha	15 kg/ha
5.2	17 000		-	-	-
			60 kg/ha	25 kg/ha	15 kg/ha

[9] În acest sens, recomandăm recoltarea de probe agrochimice după redarea terenului la păşune.

VI. CONCLUZII

Terenul cu suprafața de 183.442 m^2, identificat prin numărul cadastral 63523 și situat în tarlaua 13/1, UAT Racova, județul Bacău, cu folosința înregistrată conform extrasului de carte funciară, ca **pășune (P) - pășuni cu tufărișuri și mărăcinișuri**, are o clasă de pretabilitate medie ponderată pentru folosința pajiște naturală de clasa III → IV (terenuri cu limitări moderate spre severe). Precizăm, totodată, faptul că în PLANUL CADASTRAL AL COMUNEI RACOVA (ediția 1990), terenul este identificat prin următoarele parcele cadastrale: PDT 354, PT 356, F 357 și P 358.

Există o suprafață de 23.000 m^2, încadrată în clasa a VI- a de pretabilitate (terenuri improprii pentru folosința pajiște – pășune/ fânează). U.S.T.- urile de clasa VI sunt 1.2 și 1.4, vor fi împădurite total (cu regim de pădure de protecție). În cadrul acestor două U.S.T.- uri sunt necesare și lucrări de combaterea torenților, pentru a crește stabilitatea și a zonelor înconjurătoare (U.S.T. 1.1, 1.3, 5.1 și 5.2).

Utilizarea în prezent a terenului, ca folosință agricolă, implicit categoria de folosință **pășune**, se poate realiza doar pe suprafața de **160.442 m²** (aproximativ 87,46 % din suprafața totală), cu condiția respectării normelor privind evidența, protecția și ameliorarea fondului funciar, privind gruparea pedoameliorativă a terenurilor în vederea amenajării, organizării și exploatării pajiștilor, respectându-se cerințele și măsurile de amenajare și ameliorare impuse și totodată, prevederile O.U.G. nr. 34/ 2013 *privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/ 1991.*

Terenurile ce pot fi transformate / amenajate ca pășune prin respectarea măsurilor agropedoameliorative, dar strict condiționate de îndepărtarea vegetației lemnoase. Unitățile de sol-teren ce prezintă un grad de acoperire cu vegetație lemnoasă mai mare, însumează 128.142 m^2 și sunt asociate următoareler U.S.T.- uri: 1.1, 1.3, 2, 3.2 și 4. Celelalte unități de sol-teren, însumând 32.300 m^2, respectiv U.S.T.- urile 3.1, 5.1 și 5.2 au acoperire cu vegetație lemnoasă redusă (sub 25%) și constituie arealele cele mai favorabile / pretabile pentru folosința pășune.

Degajarea (defrișarea) de vegetație lemnoasă nu va fi totală (vezi paragraful V) [10].

Trupul de teren studiat, fiind cu risc de degradare ridicat (prin eroziune și alunecări) trebuie luate măsuri de protecție.

Clasa de calitate medie pentru pășune, categorie de folosință pentru care se solicită stabilirea măsurilor agropedoameliorative, este a IV-a [11] (terenuri de calitate slabă), cu nota medie ponderată = 29 pentru pajiște. Precizăm faptul că, doar 29% din suprafața parcelei cu număr cadastral 63523 are nota de bonitare > 50 (54 nota medie ponderată, pentru pajiște), teren de calitate mijlocie.

[10] De exemplu pe UST-ul 1.1 va fi necesar ca circa o pătrime din suprafața lui să fie ocupată de perdele silvice.
[11] Conform Ordinului MADR 362/2021, clasa de calitate pentru orice pajiște (ps, fn) se stabilește ca medie între notele de bonitare la ps și fn.